

Referenz



Objekt: **Einfamilienhaus**
(Bergweg 2, 3075 Rüfenacht)

Rolle: Koordination, Bauleitung

Aktivitäten: Sanierungsarbeiten infolge Wassereintrich:
§ Sofortmassnahmen (abpumpen durch Feuerwehr)
§ Austrocknung durch Fachfirma organisieren
§ Koordination und Planung der notwendigen Arbeiten
§ Bauleitung der Schadenbehebung
§ Kostenkontrolle und Bauabrechnung
§ alle Administrationsarbeiten mit der Versicherung GVB

Besonderheiten: § da die Elektroinstallationen und das Heizsystem ebenfalls unter Wasser standen, musste als Erstes die Sicherheit für Mensch und Haus wieder hergestellt werden
§ komplette Bauaustrocknung und ersetzen von beschädigten Installationen und Bauteilen um Folgeschäden zu vermeiden