

Referenz



Objekt: 2-Fam. Haus
Ankergasse 11, Oberrieden

Rolle: als Bauherr / Architekt / Bauleiter verantwortlich für ...

Aktivitäten:

- § Gesamtsanierung (Ver- und Entsorgung, Fundament bis Dach)
- § Erneuerung gesamte Erschliessung
- § Umnutzung
- § neu mit kondensierendem Gas-Wandkessel
- § gesamte Haustechnik ersetzt

Das Haus hat aussen seinen schlichten Charakter behalten. Innen wurden die architektonischen Wünsche des Bauherrn realisiert.